

Quick Installation Guide

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Sрпски	Српски	Türkçe	Україна
ԱՐԵՎԱԿԱՆ	日本語	한국어	Indonesia
ภาษาไทย	Tiếng Việt	中文 (繁體字)	


NEED TECH HELP?

Website: www.cudy.com Support
Email: support@cudy.com
Driver & Manual: www.cudy.com/download


Support
For technical support, the user guide and more information, please visit:
<https://www.cudy.com/support>

810600211




1



2



3



قد ينطوي مستخدمو Windows 10/11 أو R51+ على خطأ في إدخال التثبيت، حيث سيتم إكمال التثبيت تلقائياً عند توصيل البرنامج بالإنترنت.

English

1 Connect Monitors

When connecting two monitors, plug one cable in zone 1 and another in zone 2.

2 Power on and Connect Your Host Device

Please use the PC port on the back of the docking station and the host's port that accepts PD charging.

3 Download the Driver

Visit www.cudy.com/cs, and follow the pictures to download the driver.

Users of Windows 10/11 or ChromeOS R51+ may skip step 3 and 4, as the installation will complete automatically when the system is connected to the Internet.

Deutsch

1 Monitore verbinden

Stecken Sie beim Anschließen von zwei Monitoren ein Kabel in Zone 1 und ein anderes in Zone 2.

2 Machen Sie Ihr Host-Gerät ein und verbinden Sie sie

Bitte verwenden Sie den PC-Port auf der Rückseite der Dockingstation und den Port des Hosts, der die PD-Ladung akzeptiert.

3 Download das Driver

Besuchen Sie www.cudy.com/cs und folgen Sie den Bildern, um den Treiber herunterzuladen.

Benutzer von Windows 10/11 oder ChromeOS R51+ können Schritt 3 und 4 überspringen, da die Installation automatisch abgeschlossen wird, wenn das System mit dem Internet verbunden ist.

Français

1 Connecter les moniteurs

Lors de la connexion de deux moniteurs, branchez un câble dans la zone 1 et un autre dans la zone 2.

2 Alimenter et connecter votre appareil hôte

Veuillez utiliser le port PC à l'arrière de la station d'accueil et du port de l'hôte qui accepte la charge PD.

3 Télécharger le pilote

Visitez www.cudy.com/cs et suivez les photos pour télécharger le pilote.

Les utilisateurs de Windows 10/11 ou ChromeOS R51+ peuvent sauter les étapes 3 et 4, car l'installation se terminera automatiquement lorsque le système est connecté à Internet.

Español

1 Conectar monitores

Al conectar dos monitores, conecte un cable en la zona 1 y otro en la zona 2.

2 Encender y conectar su dispositivo de host

Utilice el puerto PC en la parte posterior de la estación de acoplamiento y el puerto del host que acepta la carga de PD.

3 Descargar el controlador

Visite www.cudy.com/cs y siga las imágenes para descargar el conductor.

Los usuarios de Windows 10/11 o ChromeOS R51+ pueden omitir el paso 3 y 4, ya que la instalación se completará automáticamente cuando el sistema esté conectado a Internet.

Italiano

1 Connetti i monitori

Quando si collega due monitori, collegare un cavo nella zona 1 e un altro nella zona 2.

2 Accendi e collega il tuo dispositivo host

Si prega di utilizzare la porta PC sul retro della stazione docking e la porta dell'host che accetta la ricarica PD.

3 Scarica il driver

Visita www.cudy.com/cs e segui le immagini per scaricare il driver.

Gli utenti di Windows 10/11 o ChromeOS R51+ possono saltare il passaggio 3 e 4, poiché l'installazione si completerà automaticamente quando il sistema è connesso a Internet.

Български

1 Свържете монитори

Когато свързвате два монитора, включете един кабел в зона 1 и друг в зона 2.

2 Захранване и свързване на вашето хост устройство

Моля, използвайте порта PC на гъбата на докинг станцията и порта на хоста, който приема PD зареждане.

3 Извлекете драйвера

Посетете www.cudy.com/cs и следвайте снимките, за да изтеглите драйвера.

Потребителите на Windows 10/11 или ChromeOS R51+ могат да прескачат крок 3 и 4, като инсталацията ще завърши автоматично, когато системата е свързана с интернет.

Čeština

1 Připojte monitory

Při připojení dvou monitorů připojte jeden kabel v zóně 1 a druhý v zóně 2.

2 Zapněte a připojte hostitelské zařízení

Použijte port PC na zadní straně dokovací stanice a port hostitele, který přijímá nabíjení PD.

3 Stáhněte si ovládač

Navštívte www.cudy.com/cs a sledujte obrázky a stáhněte si ovládač.

Uživatelé systému Windows 10/11 nebo ChromeOS R51+ mohou přeskočit krok 3 a 4, protože instalace bude automaticky dokončena, když je systém propojen s internetem.

Dansk

1 Tilslut skærme

Når du tilslutter to skærme, skal du tilslutte et kabel i zone 1 og et andet i zone 2.

2 Tænd og tilslut din værtsenhed

Brug venligst PC-porten på bagsiden af dockingstationen og værtens port, der accepterer PD-opladning.

3 Download driveren

Besøg www.cudy.com/cs, og følg billederne for at downloade driveren.

Brugere af Windows 10/11 eller ChromeOS R51+ kan springe fra trin 3 og 4 over, da installationen automatisk afsluttes, når systemet er tilsluttet til internettet.

Ελληνικά

1 Συνδέστε τις οθόνες

Κατά τη σύνδεση δύο οθόνων, συνδέστε ένα καλώδιο στη ζώνη 1 και ένα άλλο στη ζώνη 2.

2 Ενεργοποιήστε και συνδέστε τη συσκευή κεντρικού υπολογιστή σας

Χρησιμοποιήστε τη θύρα PC στο πιο μέρος του σταθμού σύνδεσης και την θύρα του κεντρικού υπολογιστή σου δέχεται φόρτωση PD.

3 Κατεβάστε το πρόγραμμα οδήγησης

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cudy.com/cs και ακολουθήστε τις εικόνες για να κατεβάσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Οι χρήστες των Windows 10/11 ή ChromeOS R51+ μπορούν να παραλείψουν τη βήμα 3 και 4, καθώς η εγκατάσταση θα άλλοκρωθεί αυτόματα όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Eesti

1 Ühendage monitorid

Kahe monitori ühendamisel ühendage üks kaabel 1. tsooni ja teine tsooni.

2 Sisse lülitage ja ühendage oma hostseade

Kasutage dokkijaama tagakülgel olevat porti PC ja PD-laadimisega vastuvõtvat hosti porti.

3 Laadige draiver alla

Külastage veebisaiti www.cudy.com/cs ja järgige draiveri allalaadimise pilte.

Windows 10/11 või ChromeOS R51+ kasutajad võivad vahel jätta 3 ja 4. samu, kuna installimine lõpeb automaatselt, kui süsteem on Internetiga ühendatud.

Suomi

1 Yhdistä näytöt

Kun kytket kaksi näyttöä, kytke yksi kaapeli vyöhykkeeseen 1 ja toiseen vyöhykkeeseen 2.

2 Virta pääle ja kytke isäntälaitaan

Käytä tällakohtiaseman takana olevaa PC-porttia ja isäntälaitta, joka hyväksyy PD-latauksen.

3 Lataa kuljetaja

Vieraile osoitteessa www.cudy.com/cs ja seuraa kuviota kuljetajalla.

Windows 10/11: n tai ChromeOS R51+: n käyttäjät voivat ohittaa vaiheen 3 ja 4, koska asennus valmistuu automaattisesti, kun järjestelmä on kytketty Internetiin.

Hrvatski

1 Povežite monitore

Pri spajjanju dva monitora, priključite jedan kabel u zone 1 i drugi u zone 2.

2 Uključite i povežite svoj domaćin uređaj

Upotrijebite priključak PC na poledini priključne stanice i luku domaćina koji prihvata PD punjenje.

3 Preuzmite upravljački program

Posjetite www.cudy.com/cs i slijedite slike da biste preuzeli upravljački program.

Korisnici Windows 10/11 ili ChromeOS R51+ mogu ponositi krok 3 i 4, jer će instalacija automatski dovršiti kada sustav bude povezan s Internetsom.

Magyar

1 Csatlakoztassa a monitorokat

Két monitor csatlakoztatásakor csatlakoztassa az egyik kábelt az 1. zónába, a másikba a 2. zónába.

2 Kapcsolja be és csatlakoztassa a gazdagép eszközöt

Kérjük, használja a dokkoló állomás hátlján található PC portot és a PD töltést elfogadó gazdagép portját.

3 Tölts le az illesztőprogramot

Látogasson el a www.cudy.com/cs webhelyre, és kövesse a képeket a sofőr letöltéséhez.

A Windows 10/11 vagy ChromeOS R51+ felhasználói kihagyhatják a 3. és 4. lépést, mivel a telepítés automatikusan befejeződik, amikor a rendszer csatlakozik az internethez.

Lietuviai kalba








1 Prijunkite monitorius

Prijunkite du monitorius, įjunkite vieną kabelį 1 zonoje, o kitą - 2 zonoje.

2 Įjunkite ir prijunkite pagrindinį įrenginį

Naudokite PC prievidą, esantį doko stoties gale ir pagrindinio kompiuterio prievidą, kuris priima PD įkrovimą.

3 Atsišūskite tvarkyklię



www.cudy.com/qr_cs_display

